

附件：

中国传统村落档案制作要求

档案编号： 350181（县级行政区域代码）- ×××号

中国传统村落档案

村落名称： 普礼村

所属镇（乡）： 一都镇

所属县（区、市、旗）： 福清市

所属市（地区、州、盟）： 福州市

所属省（自治区、直辖市）： 福建省

立档负责单位（盖章）：重庆大学规划设计研究院有限公司

立档负责人签字：

建档日期： 2020 年 8 月 30 日

科学调查和中国传统村落档案制作说明

一、科学调查内容与要求

科学调查应包括三方面的内容：一是历史资料、传统村落选址格局及周边环境、传统建筑、历史环境要素等有形传统资源；二是村落拥有的非物质文化遗产代表项目及其他传统生产生活方式、社会关系、乡风民俗、民间技艺等无形传统资源；三是与传统村落保护发展相关的各类规划、政策和管理制度等资料。调查的具体内容和要求如下：

（一）村域环境调查

1. 调查内容：村域范围内的山川水系、地质地貌、植被动物等自然环境以及文物古迹、风景名胜等。
2. 调查要求：应在不小于 1:5000 的近期测绘地形图上，标示上述要素，并配以相应的照片、文字说明，形成文字性的“村域环境分析”及“村域环境分析图”图纸。

（二）传统村落选址与格局调查

1. 调查内容：与村落的选址、发展紧密关联的地形地貌以及山川水系、村落形状，主要街巷（道路）格局肌理、重要公共空间等。
2. 调查要求：应在不小于 1:5000 的近期测绘地形图上标示上述要素，并配以能反映其特点的照片、文字说明，形成文字性的“传统村落选址与格局分析”及“传统村落选址与格局分析图”图纸。

（三）传统建筑调查

1. 调查内容：村落中传统建筑物（包括各级文物保护单位、历史建筑、建议历史建筑、传统风貌建筑、其他传统建筑）的位置、建成年代、面积、基本形制、建造工艺、结构形式、主要材料、装饰特点、建造相关的传统活动、历史功能、产权归属、使用状况、保存状况等。
2. 调查要求：应在不小于 1:2000 的近期测绘地形图上标示各传统建筑物与构筑物，形成“传统建筑分布图”。对主要传统建筑物与构筑物，每一处均应建立单独的登记表，以表格、文字、照片、图纸等形式进行记录。对极为重要的或具有典型代表意义的优秀传统建筑物和构筑物，还应搜集现有能完整真实反映现状保存信息的测绘图纸，对不能完整真实反映现状保护信息的，应重新进行测绘。

（四）历史环境要素调查

1. 调查内容：反映村落历史风貌、构成村落特征的要素如塔桥亭阁、井泉沟渠、壕沟寨墙、堤坝涵洞、石阶铺地、码头驳岸、碑幢刻石、庭院园林、古树名木以及传统产业遗存、历史上建造的用于生产、消防、防盗、防御的特殊设施等。
2. 调查要求：应在不小于 1:2000 的近期测绘地形图上标示各历史环境要素，形成“历史环境要素分布图”。对主要的历史环境要素，每一处均应建立单独的登记表，以表格、文字、照片、图纸等形式进行记录。

（五）非物质文化遗产调查

1. 调查内容：村落中的传统民俗和文化，包括非物质文化遗产代表性项目、及其他传统的生产生活方式、乡风民俗等内容以及其所依托的场所和建筑、用具实物；了解相关知识的特殊村民（如族长、寨老、非遗传承人、老手艺人、庙会主持人，传承了传统建造技术、手工艺的工匠等；传统手工艺品、食品、器具的做法

工艺等)。

2. 调查要求：对上述要素的性质、产生与发展演变过程、与村落发展的关系、传承现状、群众参与规模、管理与保护现状等进行调查分析形成文字性的“村落非物质文化分析”，并以照片、录音录像、图纸等形式进行记录。

(六) 文献资料调查

1. 调查内容：包括志书、族谱、历史舆图、碑刻题记、地契、匾联等；吟咏描述村落风物的诗词、游记等；村落沿革、变迁、重要人物、重大历史事件等，在历史上曾起过的重要职能、传统产业等的相关图、文、音像资料；当代有关村落研究的论文、出版物等资料。

2. 调查要求：上述资料应以拍摄、扫描等方式电子化作为档案的附件；对篇幅较大而难以电子化的当代出版物，应注明出处、藏处。对于收集到的历史文献资料不应带有主观要素的删减、修改或加工，但为了减少后继使用的便利，可对主要信息进行必要的整理和汇编。

(七) 保护与发展基础资料调查

1. 调查内容：既有保护管理机构、规章制度、行政管理文件、乡规民约等；既有保护工程实施情况、保护资金等情况；已公布的村庄规划、保护发展规划、产业规划、旅游规划、道路交通规划、资源利用规划等的规划成果；人口、用地性质，交通状况，经济状况，基础设施和公共服务设施等社会环境。

2. 调查要求：除纸质文件外，上述资料应尽量复印、翻拍、扫描等方式电子化后，作为档案的附件。

二、传统村落档案制作要求

(一) 资料记录形式及要求

传统村落档案应以纸质和电子文件的形式制作和保存，两种形式的资料要完全一致。电子文件应有至少 3 个以上的不同材质的备份（光盘、硬盘）。数码照片或扫描文件等除插入中国传统村落档案内相应位置以外，还应将电子文件按下述“编号规则”改名后单独存档。

(二) 编号规则

1. 档案编号规则

中国传统村落档案号由所在地县级人民政府行政区划代码+序号（三位数）构成，序号从 001 开始依次往下编，如：520101-001、520101-002……等。

2. 各类传统资源编号规则

(1) 村域环境编号。字母“HJ”加上三位数序号进行编号，序号从 001 开始依次往下编，如 HJ001、HJ002……等。

(2) 传统村落选址与格局编号。字母“XZ”加上三位数序号进行编号，序号从 001 开始依次往下编，如 XZ001、XZ002……等。

(3) 传统建筑物登记表编号规则：字母“JZ”加上三位数序号进行编号，序号从 001 开始依次往下编，如 JZ001、JZ002……等。

(4) 历史环境要素登记表编号规则：字母“YS”加上序号（三位数）进行编号，序号从 001 开始依次往下编，如 YS001、YS002……等。其中古树名木编号规则为，字母“GS”加上序号（三位数）进行编号，序号

从 001 开始依次往下编，如 GS001、GS002……等。

（5）非物质文化登记表编号规则：字母“FY”加上序号（三位数）进行编号，序号从 001 开始依次往下编，如 FY001、FY002……等。

3.照片编号规则

各类传统资源的照片编号规则是，传统资源编号加上“P”及照片序号（三位数），如对某个村域环境的照片编号为 HJ001-P001，对某个历史环境要素的照片编号为 YS001-P001。该照片编号也作为照片电子版的文件名。

村落人居环境照片编号规则是，对住房、给水、排水、道路、垃圾收集处理和污水处理设施的两位字母简称加上“P”及照片或录像序号（三位数），如对于住房、给水、排水、道路、垃圾、污水处理等可分别编号为：ZF-P001、GS-P001、PS-P001、DL-P001、LJ-P001、WS-P001。该照片编号也作为照片电子版的文件名。

中国传统村落档案总目录

序号	题名	内容	形式	数量	备注
1	村落基本信息	村落基本信息表	文档	3 页	
2	村域环境	村域环境分析描述	文档	1 页	
		村域环境分析图	图纸	1 张	
		村域环境照片册页	照片	34 张	
3	传统村落 选址与格局	传统村落选址与格局描述	文档	1 页	
		传统村落选址与格局分析图	图纸	1 张	
		传统村落选址与格局照片册页	照片	50 张	
4	传统建筑	传统建筑基本信息表	文档	2 页	
		传统建筑分布图	图纸	1 张	
		传统建筑登记表	文档	4 个	
		传统建筑照片册页	照片	29 张	
		重要传统建筑测绘图	图纸	8 张	
5	历史环境要素	历史环境要素基本信息表	文档	1 页	
		历史环境要素分布图	图纸	1 张	
		历史环境要素登记表	文档	5 个	
		历史环境要素照片册页	照片	35 张	
		古树名木登记表	文档	1 页	
		重要历史环境要素测绘图	图纸	2 张	
6	非物质文化	非物质文化遗产代表性项目登记表	文档	1 个	
		非物质文化遗产代表性项目照片、录音或录像册页	照片	2 张	
			录音	0 个	
			录像	0 个	
		其他非物质文化遗产项目登记表	文档	0 个	
		其他非物质文化遗产项目照片、录音或录像册页	照片	0 张	
			录音	0 个	
			录像	0 个	
7	文献资料	古书籍	图书	0 册	
		当代正式出版物	图书	0 册	
		论文等	文档	0 篇	
		复印、翻拍件等	文档	0 页	
		拓本、摹本等	拓片	0 张	
		其他材料			
8	保护与发展 基础资料	村落人居环境现状表	文档	1 个	
		村庄人居环境现状照片册页	照片	4 张	
		保护管理现状表	文档	1 份	
		规划文本和行政管理文件	文档	0 份	
		其他材料			
9	其他补充材料 及说明				

一、村落基本信息

序号	题 名	数量	备 注
1	村落基本信息表	3	
2		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

1-1 村落基本信息表

村落名称	普礼村		村落属性	<input checked="" type="checkbox"/> 行政村 <input type="checkbox"/> 自然村		
地理信息	经度：约 119.194~119.235		村落形成年代	<input type="checkbox"/> 元代以前 <input type="checkbox"/> 明代 <input checked="" type="checkbox"/> 清代 <input type="checkbox"/> 民国时期 <input type="checkbox"/> 建国以后		
	纬度：约 25.798~25.757					
	海拔：约 144m					
村域面积	22.86 平方公里		村庄占地面积	3.2 万 亩		
户籍人口	2137 人 人		地形地貌特征	山地丘陵		
常住人口	1823 人 人					
村集体年收入	10 万元		村民人均年收入	13540 元		
主要民族	____ 汉 ____ 族		产值较高的 2-3 个主要产业	种植业（枇杷、水稻）		
村落是否列入各级保护或示范名录	列入历史文化名村： <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省级 列入特色景观旅游名村： <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省级 列入少数民族特色村寨试点示范： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 其他，请注明名称及由哪一级认定公布： <u>福建第二批省级传统村落</u>					
规划及保护利用状况	保护规划	<input type="checkbox"/> 有，规划名称是：_____ 规划批准单位是：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 无规划				
	其他规划	<input checked="" type="checkbox"/> 有，规划名称是： <u>《福清市一都镇普礼村村庄规划（2012-2030）》</u> 规划批准单位是： <u>福清市城乡规划局</u> <input type="checkbox"/> 无规划				
	保护利用状况（可多选）	<input type="checkbox"/> 闲置废弃 <input checked="" type="checkbox"/> 照常使用，没有特别的保护措施 <input type="checkbox"/> 发展旅游和服务业 <input type="checkbox"/> 以博物馆的方式进行保护 <input type="checkbox"/> 其他，具体为：_____				

村落概况	<p>普礼村位于一都东南向。全村山地面积29531亩，耕地面积1298亩，生态面积8575亩。全村现有22个村民小组，625户2055人。普礼村是革命基点村，著名的罗汉里革命根据地就处于普礼村红岩山下的罗汉里自然村。目前已列为福州市爱国主义教育基地。从普礼村罗汉里方向溯溪而上，周边山峦起伏、陡崖奇石众多，古寺、古厝、古榕、古村落散布其中，形成一条多姿多彩的“十里画廊”。</p>		
沿革	历史沿革	<p>普礼村历史悠久，是一个拥有1300多年历史的文化名镇；南宋嘉熙改元年（1237年），于普礼村摩崖题刻赞颂状元黄定之后黄公椿乐善好施，修桥铺路之功绩；南宋末年，时任县令林空斋抗元兵败不屈就义，谥号“太保大将军”，后人于普礼村设青龙境，现存抗元遗址太保崎；清朝乾隆年间，鸿翔林氏古民居建筑群（保二头古民居）于普礼村逐渐发展；1934-1936年，普礼村是闽中特委和闽中工农红军第一支游击队的根据地红军游击队在罗汉自然村与敌人英勇奋战，弘扬革命精神。</p>	
	建制沿革	<p>1958年4月，永泰县的东山、善山、一都3乡合并称一都乡划给福清县管辖，普礼村也随之划给福清县管辖；1959年4月，一都属东张人民公社管辖。1961年7月，一都成立人民公社。1964年4月，一都公社辖一都、普礼、王坑、东山、善山、后溪等6个大队；1984年9月，一都公社改为乡；1984年9月，一都公社改为乡；1994年一都撤乡改镇，普礼村由一都镇管辖，延续至今；1994年，一都撤乡改镇，辖一都村、普礼村、善山村、王坑村、东山村、后溪村及山城居委会等6个村委1个居委会，128个自然村；</p>	
	建筑沿革	<p>1) 清乾隆年间三十年之前 保山厝是鸿翔林氏最早居住的建筑，建于清乾隆三十年（1766）之前，建筑群依山势而建，工艺精湛，与周边环境融为一体。</p> <p>2) 清乾隆三十年至六十年 保二头旧厝建于清乾隆三十年（1766）。新厝建于清乾隆六十年（1795）。鸿翔林氏古民居建筑群已发展为平面呈玉带状环绕山腰，占地面积1万2千多平方米，东西长200多平方米，纵深宽60米。主建筑保存完整，庙宇一座及附属建筑若干，计大小房间120间。</p> <p>3) 清光绪年间 普礼厝由方训仕、方训奇兄弟合建于清光绪年间（1893年-1903年），历时10年建设完工，并自命名为“醒庭别墅”。</p> <p>4) 至今 普礼村当前已发展成为全村山地面积29531亩，耕地面积1298亩，生态面积8575亩。全村现有22个村民小组，625户2055人。从普礼村罗汉里方向溯溪而上，周边山峦起伏、陡崖奇石众多，古寺、古厝、古榕、古村落散布其中，形成一条多姿多彩的“十里画廊”。</p>	

重要 历史 人物	林空斋，革命老妈妈”连大妹，郭永星
重要 历史 事件	<p>战火纷飞的年代，在一都革命老区的红色土地上，涌现了许多感人肺腑的故事和可歌可泣的英雄人物。</p> <p>革命老妈妈”连大妹不顾自己家庭困难和50出头的年龄，担任闽中特委交通员。这期间她奋不顾身，为党积极传送情报，留下了许多平凡而伟大的传奇故事。</p> <p>郭永星，又名郭金是连大妹的儿子，从小就跟随父亲学种田。1933年秋，中共福州中心市委宣传部长黄孝敏到一都一带开展革命活动时，接受了革命思想教育，从而走上了革命道路，当上了一名“红军战士”。</p>

二、村域环境

序号	题 名	数量	备 注
1	村域环境分析描述	1	
2	村域环境分析图	1	
3	村域环境照片册页	34	
4		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

2-1 村域环境分析描述

普礼村隶属于福州市福清市一都镇，位于南北向综合经济发展主轴上，距宏路高速出入口30公里，距永泰高速出入口25公里，交通便捷。全村山地面积29531亩，耕地面积1298亩，生态面积8575亩。全村现有22个村民小组，625户2055人。


村落建筑群依山势而建，平面呈玉带状环绕山腰。从普礼村罗汉里方向溯溪而上，周边山峦起伏、陡崖奇石众多，古寺、古厝、古榕、古村落散布其中，形成一条多姿多彩的“十里画廊”。

普礼村是革命基点村，著名的罗汉里革命根据地就处于普礼村红岩山下的罗汉里自然村。目前已列为福州市爱国主义教育基地。

太保崎，此处原福永交界龙凤山下，有三道美丽壮观的三叠瀑布，据永泰县志记载：“永福一都与福清交界。山中有将军垵，垵有忠义局遗址”说的就是这里。

保二头古村落建于清朝乾隆年间，占地面积105000多平方米，目前保存完好的有5幢，为砖木结构，完全是用青石、青砖、青瓦、青木建成，“分抬梁式”、“硬山式”两种，有前厅、阁楼、天井、左右厢房、过厅、后殿、厨房、布局合理，左右对称。墙体、门头、窗格等上面的石刻、木雕图案各异，刀法精湛。

2-2 村域环境分析图



2-3 村域环境照片册页（可续表）



照片编号	HJ001 - P001	拍摄对象名称	保山厝民居群	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，生态宜人，传统建筑保存较好				



照片编号	HJ001 - P002	拍摄对象名称	保二头民居群	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，生态宜人，传统建筑保存较好				




照片编号	HJ002 - P001	拍摄对象名称	普礼厝民居群	拍摄时间	2019年8月
------	--------------	--------	--------	------	---------

拍摄内容说明	环境优美，生态宜人，传统建筑保存较好				
--------	--------------------	--	--	--	--



照片编号	HJ002 - P002	拍摄对象名称	古驿道	拍摄时间	2019年8月
------	--------------	--------	-----	------	---------

拍摄内容说明	现状保存较好				
--------	--------	--	--	--	--



照片编号	HJ003 - P001	拍摄对象名称	古榕树	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	现状生长旺盛				



照片编号	HJ004 - P001	拍摄对象名称	上云景色	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，生态宜人，传统建筑保存较好				



照片编号	HJ004 - P002	拍摄对象名称	普礼村景色	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，生态宜人，传统建筑保存较好				



照片编号	HJ005 - P001	拍摄对象名称	普礼村村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，生态宜人，传统建筑保存较好				




照片编号	HJ005 - P002	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，生态宜人，传统建筑保存较好				

					
照片编号	HJ006 - P001	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，生态宜人，传统建筑保存较好				

					
照片编号	HJ006 - P002	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，生态宜人，传统建筑保存较好				



照片编号	HJ007 - P001	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，生态宜人，传统建筑保存较好				



照片编号	HJ007 - P002	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，生态宜人，传统建筑保存较好				




照片编号	HJ008 - P001	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，生态宜人，传统建筑保存较好				




照片编号	HJ008 - P002	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，生态宜人，传统建筑保存较好				

					
照片编号	HJ009 - P001	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，生态宜人，传统建筑保存较好				

					
照片编号	HJ009 - P002	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，生态宜人，传统建筑保存较好				



照片编号	HJ0010 - P001	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，生态宜人				



照片编号	HJ0010 - P002	拍摄对象名称	石刻	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	红色文化石刻				

					
照片编号	HJ0011 - P001	拍摄对象名称	石刻	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	普礼村入口				

					
照片编号	HJ0011 - P002	拍摄对象名称	祖屋修缮记事	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	祖屋修缮记事				

					
照片编号	HJ0012 - P001	拍摄对象名称	瀑布	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	龙屿溪				

					
照片编号	HJ0012 - P002	拍摄对象名称	房屋	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	普礼厝后面的房屋				

					
照片编号	HJ0013 - P001	拍摄对象名称	古榕树	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	270 年古榕树				

					
照片编号	HJ0013 - P002	拍摄对象名称	古榕树	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	270 年古榕树				

					
照片编号	HJ0014 - P001	拍摄对象名称	石刻	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	罗汉里				

					
照片编号	HJ0014 - P002	拍摄对象名称	房屋	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	罗汉里				

					
照片编号	HJ0015 - P001	拍摄对象名称	房屋	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	罗汉里的双福寺				

					
照片编号	HJ0015 - P002	拍摄对象名称	霞禅寺	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	下林附近的霞禅寺				

					
照片编号	HJ0016 - P001	拍摄对象名称	古驿道	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	溪水西侧古驿道				

					
照片编号	HJ0016 - P002	拍摄对象名称	古驿道	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	溪水西侧古驿道				

					
照片编号	HJ0017 - P001	拍摄对象名称	古驿道	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	溪水西侧古驿道				

					
照片编号	HJ0017 - P002	拍摄对象名称	神龛	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	古驿道上，共两座神龛				



照片编号	HJ0018 - P001	拍摄对象名称	神龛	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	古驿道上，共两座神龛				

三、传统村落选址与格局

序号	题 名	数量	备 注
1	传统村落选址与格局描述	1	
2	传统村落选址与格局分析图	1	
3	传统村落选址与格局照片册页	50	
4		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

3-1 传统村落选址与格局描述

普礼村背山面水，小山在中，大山于外围环绕，山丘环抱平地，呈现四面高、中间低之势，可谓“九山半水半分田”，村落与山体、水系形成“山-村-田-水”融合的景观格局，整体与理想古村聚落选址的风水格局一致，契合古人天人合一的选址理念。

从外部看，普礼村农耕用地为山体环抱，中部龙屿溪横穿而过，农业灌溉方便，适合农业生产。坡地上的传统民居沿等高线分布，均经过精心设计，村落围合的地理环境体现了自然景观和人文景观的统一（围合性强）。从内部看，村落以保二头古民居群为主体，周边民居以大厝为主导形成大分散、小聚居格局，保二头古民居群空间保持原貌，尺度适宜。总体上看，“田厝相间、背高面低、山-居-田-水和谐统一”是村落最大景观特色。

村落中的传统建筑和基本架构保存完好，为典型的“合院式”民居，建造时房屋一般就地取材，与周围的山、水、田等自然环境相互映衬，材质多为木构或夯土，外观呈现材料的原色。

从现状调研来看，村内传统民居、大厝均呈现“开门见山”的对景风貌。从宏观分析可知，传统民居、大厝与坞仔山、孩儿尖、凤冠山、龙凤山等周边山体形成广域的对景关系，或者说是轴线关系。其中，保二头为清乾隆时期始建，其与孩子尖（最高山）凤头尖形成轴线关系，可见，该轴线最能体现传统的选址布局理念；其后清代所建大厝、民居均与周边山体发生相应的轴线关系。

3-2 传统村落选址与格局分析图

■ 村落选址分析图



■ 村落选址分析图



3-3 传统村落选址与格局照片册页（多张可续表）



照片编号	XZ001 - P001	拍摄对象名称	普礼厝民居群	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，建筑现状保存较好				



照片编号	XZ001 - P002	拍摄对象名称	下林鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	村寨与自然交融				



照片编号	XZ002-P001	拍摄对象名称	保山厝鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	现状保存较好				



照片编号	XZ002-P002	拍摄对象名称	保二头民居群	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	村寨与自然交融				



照片编号	XZ003 - P001	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，建筑现状保存较好				




照片编号	XZ003 - P002	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，建筑现状保存较好				




照片编号	XZ004 - P001	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，建筑风貌受损严重				



照片编号	XZ004 - P002	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，建筑风貌受损严重				



照片编号	XZ005 - P001	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，建筑风貌受损严重				



照片编号	XZ005 - P002	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美				

					
照片编号	XZ006 - P001	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美				


					
照片编号	XZ006 - P002	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美				

					
照片编号	XZ007 - P001	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美				

					
照片编号	XZ007 - P002	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，传统建筑保存较好				

					
照片编号	XZ008 - P001	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，传统建筑保存较好				

					
照片编号	XZ008 - P002	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，传统建筑保存较好				

					
照片编号	XZ009 - P001	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，传统建筑保存较好				

					
照片编号	XZ009 - P002	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，传统建筑保存较好				



照片编号	XZ0010 - P001	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，传统建筑保存较好				



照片编号	XZ0010 - P002	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，传统建筑保存较好				



照片编号	XZ0011 - P001	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	古榕树				



照片编号	XZ0011 - P002	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，建筑风貌严重失控				



照片编号	XZ0012 - P001	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，建筑风貌严重失控				



照片编号	XZ0012 - P002	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美				



照片编号	XZ0013 - P001	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美				



照片编号	XZ0013 - P002	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	龙屿溪				

					
照片编号	XZ0014 - P001	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美				

					
照片编号	XZ0014 - P002	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美				

					
照片编号	XZ0015 - P001	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美				

					
照片编号	XZ0015 - P002	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美				



照片编号	XZ0016 - P001	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，建筑风貌严重失控				



照片编号	XZ0016 - P002	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，建筑风貌严重失控				



照片编号	XZ0017 - P001	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美				



照片编号	XZ0017 - P002	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，建筑与环境融为一体				



照片编号	XZ0018 - P001	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，建筑与环境融为一体				



照片编号	XZ0018 - P002	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，建筑与环境融为一体				

					
照片编号	XZ0019 - P001	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，建筑与环境融为一体				

					
照片编号	XZ0019 - P002	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，建筑与环境融为一体				




照片编号	XZ0020 - P001	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，建筑与环境融为一体				



照片编号	XZ0020 - P002	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，建筑与环境融为一体				

					
照片编号	XZ0021 - P001	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，建筑与环境融为一体				

					
照片编号	XZ0021 - P002	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，建筑与环境融为一体				




照片编号	XZ0022 - P001	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，建筑与环境融为一体				



照片编号	XZ0022 - P002	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，建筑风貌失控				



照片编号	XZ0023 - P001	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，建筑风貌失控				



照片编号	XZ0023 - P002	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，建筑风貌失控				

					
照片编号	XZ0024 - P001	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，建筑与环境融为一体				

					
照片编号	XZ0024 - P002	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，建筑与环境融为一体				



照片编号	XZ0025 - P001	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，建筑与环境融为一体				



照片编号	XZ0025 - P002	拍摄对象名称	村庄鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	环境优美，建筑一定程度受损				

四、传统建筑


序号	题 名	数量	备 注
1	传统建筑基本信息表	2	
2	传统建筑分布图	1	
3	传统建筑登记表	4	
4	传统建筑照片册页	29	
5	重要传统建筑测绘图	8	
6		
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

4-1 传统建筑基本信息表

基本 信息	建筑名称 (见注释)	建筑名称 (见注释)	各级文物保护单位 及数量	认定为历史建 筑的数量
	闽南民居		国家级：0处	市政府认 定：1处 县级政府认 定：0处
			省级：0处	
			市级：0处	
			县级：0处	
			第三次全国文物普 查新发现不可移动 文 物 数 量：2	
			处	
			文保单位是否为古 建筑群： <input type="checkbox"/> 是	
			<input type="checkbox"/> 否	
	注：建筑名称填写民居、祠堂、庙宇、书院等，以及乡土建筑名称，如徽派民居、XX故居，吊脚楼、土楼、窑洞等。如传统建构构筑物较多，可按表格内容另加附页。			
全部传统建筑物占村庄建筑总面积的比例： <u>58</u> (%)。仍在使用的传统建筑物的比例 <u>52</u> (%)。				
统 建 筑 简 介	<p>普礼村的传统建筑受闽南建筑形式的影响较大，具体体现在：</p> <p>1) 建筑形式方面</p> <p>普礼村的传统建筑形制仍为合院式，一般平面分为五开间，有左右各两间和中间厅堂，进深较大。之后由于居住人口的增多，往往会将一间分隔为两间，或将一层加盖为两层以满足住户的需要，通过木楼梯实现垂直交通，楼梯通常比较陡。</p> <p>2) 建筑结构方面</p> <p>普礼村的传统建筑大都是土木混合结构，主体结构往往为穿斗式木构架，四周则由木柱承重。部分居民下部采用石墙基础，上部墙面则由夯土筑成。</p> <p>3) 屋顶形式方面</p> <p>大部分传统建筑为悬山顶和硬山顶，屋面出檐悬伸在山墙以外，便于挡雨和排水。传统建筑的外檐装饰细节优美，屋顶是装饰的重点，由正脊、两条曲脊、四条垂脊和两个斜屋面组成。正脊也称为中脊，分为三段，中心突起的称为中堆或中墩，一般用灰塑和剪粘塑造。燕尾脊使屋顶有柔和的曲线美。正脊的装饰色彩对比强、立体感突出，脊身的色彩艳丽，运用彩绘和剪粘的手法塑造花草、动物和人物题材等。民居的屋顶装饰比较朴素，寺庙的屋顶装饰复杂。</p> <p>4) 走廊样式</p> <p>自世纪70年代后，民居出现二层的外挂走廊，阳台带有木栏杆，但样式较为简单。</p> <p>普礼村历经百年的风雨沧桑，沉淀了许多的历史要素，具有一定的历史文化价值。主要的历史环境要素多沿村落主要交通道路分布，串起了保二头古民居群、普礼厝、下林等多个重要建筑及遗址。</p> <p>保二头古民居群：始建于清乾隆三十年（1766），建筑群依山势而建，工艺精湛，与周边环境融为一体。清乾隆六十年（1795）。鸿翔林氏古民居建筑群已发展为平面呈玉带状环绕山腰，占地面积1万2千多平方米，东西长200多平方米，纵深宽60米。主建筑保存完整，庙宇一座及附属建筑若干，计大小房间120间。</p>			

	<p>普礼厝：普礼厝由方训仕、方训奇兄弟合建于清光绪年间（1893年-1903年），历时10年建设完工，并自命名为“醒庭别墅”。</p> <p>下林祖厝：砖木结构，占地面积118m²。始建于清代，平面呈一进三开间四合院式对称布局。红砖砌外墙，内部为穿斗式木结构，木墙分隔。悬山式屋顶，覆红瓦，燕尾脊。建筑主体结构完好，构件局部有破损，装饰完好；原功能为居住，现状空置。</p>
--	---

4-2 传统建筑分布图



4-3 传统建筑登记表（如有多项可续表）

编号	JZ-001		名称	普礼厝		位置（门牌号）	普礼村
所有权人	村民				使用人	村民	
建造年代	清代	面积	821.2	层数	二	结构形式	砖木结构
保护等级	未定级不可移动文物、市级历史建筑		公布机关	福清市人民政府	公布时间	2018 年 11 月	
功能用途	居住			保存状况	较好		
主要材料	屋顶	小青瓦	墙体	红砖、木板		装修	简易装修
简介	<p>普礼厝由方训仕、方训奇兄弟合建于清光绪年间（1893年-1903年），历时10年建设完工，并自命名为“醒庭别墅”。</p> <p>1. 平面布局：平面呈一进三开间四合院式对称布局。</p> <p>2. 风貌特征：砖木结构建筑，红砖砌外墙，内部为穿斗式木结构，木墙分隔。悬山式屋顶，覆红瓦，燕尾脊</p> <p>3. 保存与使用情况：建筑主体结构完好，构件局部有破损，装饰完好；原功能为居住，现状空置。</p>						

编号	JZ-002	名称	保二头古民居群		位置（门牌号）		普礼村	
所有权人	村民				使用人		村民	
建造年代	清代	面积	821.2		层数	1层/2层	结构形式	砖木结构
保护等级	未定级不可移动文物、市级历史建筑		公布机关		福清市人民政府		公布时间	2018年11月
功能用途	居住				保存状况		较好	
主要材料	屋顶	小青瓦	墙体	木板 泥土		装修	简易装修	
简介	<p>鸿翔林氏古民居群俗称保二头古民居群，保山厝是鸿翔林氏最早居住的建筑，建于清乾隆三十年（1766）之前，建筑群依山势而建，工艺精湛，与周边环境融为一体。保二头旧厝建于清乾隆三十年（1766），新厝建于清乾隆六十年（1795）。鸿翔林氏古民居建筑群已发展为平面呈玉带状环绕山腰，占地面积1万2千多平方米，东西长200多平方米，纵深宽60米。主建筑保存完整，庙宇一座及附属建筑若干，计大小房间120间。目前保存完好的有5幢，为砖木结构，完全是用青石、青砖、青瓦、青木建成，“分抬梁式”、“硬山式”两种，有前厅、阁楼、天井、左右厢房、过厅、后殿、厨房、布局合理，左右对称。墙体、门头、窗格等上面的石刻、木雕图案各异，刀法精湛。各族聚居的选址和发展演变历程对于研究普礼村，乃至整个福清市而言，具有重要的历史文化意义。</p>							

编号	JZ-003	名称	下林祖厝			位置（门牌号）	普礼村
所有权人	村民				使用人	村民	
建造年代	清代	面积	821.2	层数	1 层	结构形式	砖木结构
保护等级	——		公布机关	——		公布时间	——
功能用途	居住				保存状况	较好	
主要材料	屋顶	小青瓦	墙体	木板 泥土		装修	简易装修
简介	<p>下林祖厝：砖木结构，占地面积118m²。始建于清代，平面呈一进三开间四合院式对称布局。红砖砌外墙，内部为穿斗式木结构，木墙分隔。悬山式屋顶，覆红瓦，燕尾脊。建筑主体结构完好，构件局部有破损，装饰完好；原功能为居住，现状空置。</p> <p>1. 平面布局：平面呈一进三开间四合院式对称布局。</p> <p>2. 风貌特征：砖木结构建筑，红砖砌外墙，内部为穿斗式木结构，木墙分隔。悬山式屋顶，覆红瓦，燕尾脊。</p> <p>3. 保存与使用情况：建筑主体结构完好，构件局部有破损；原功能为居住，现状空置。</p>						

编号	JZ-003			名称	下底厝		位置（门牌号）		普礼村	
所有权人		村民				使用人		村民		
建造年代		清代	面积	1334.5		层数	二层	结构形式	砖木结构	
保护等级		——		公布机关		——		公布时间	——	
功能用途		居住				保存状况		较好		
主要材料		屋顶	小青瓦		墙体	砖墙		装修	简易装修	
简介		<p>下底厝：</p> <p>1. 平面布局：平面呈一进三天井院式纵向展开式布局。</p> <p>2. 风貌特征：砖木结构建筑，浅棕色砖砌外墙，外部施以抹灰。内部为穿斗式木结构，砖墙分隔。悬山式屋顶，覆红瓦，正脊</p> <p>3. 保存与使用情况：建筑主体结构完好，外墙经过翻新，木柱局部漆面有脱落，装饰完好，局部翻新成混凝土结构；原功能为居住生活功能，现状局部居住。</p>								

4-4 传统建筑照片册页（多张可续页）



照片编号	JZ001-P001	拍摄对象名称	普礼厝古民居群	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	普礼厝古民居外立面				



照片编号	JZ001-P002	拍摄对象名称	普礼厝古民居群	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	普礼厝古民居鎏金门窗				

					
照片编号	JZ002-P001	拍摄对象名称	普礼厝古民居群	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	普礼厝古民居鎏金门窗				

					
照片编号	JZ002-P002	拍摄对象名称	普礼厝古民居群	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	普礼厝古民居修缮记事				

					
照片编号	JZ003-P001	拍摄对象名称	普礼厝古民居群	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	普礼厝古民居内部				

					
照片编号	JZ003-P002	拍摄对象名称	普礼厝古民居群	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	普礼厝古民居内部				




照片编号	JZ004-P001	拍摄对象名称	普礼厝古民居群	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	普礼厝古民居内部鎏金木门				



照片编号	JZ004-P002	拍摄对象名称	普礼厝古民居群	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	普礼厝古民居屋顶				



照片编号	JZ005-P001	拍摄对象名称	保二头古民居群	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	保二头古民居群鸟瞰				



照片编号	JZ005-P002	拍摄对象名称	保二头古民居群	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	保二头古民居群木构件				


					
照片编号	JZ006-P001	拍摄对象名称	保二头古民居群	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	保二头古民居群内部				

					
照片编号	JZ006-P002	拍摄对象名称	保二头古民居群	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	保二头古民居群从内向外看				

<div data-bbox="518 188 1034 869">  </div>					
照片编号	JZ007-P001	拍摄对象名称	保二头古民居群	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	保二头古民居群简介				

<div data-bbox="518 987 1034 1668">  </div>					
照片编号	JZ007-P002	拍摄对象名称	保二头古民居群	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	保二头古民居群外廊				

					
照片编号	JZ008-P001	拍摄对象名称	保二头古民居群	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	保二头古民居群外廊				

					
照片编号	JZ008-P002	拍摄对象名称	保二头古民居群	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	保二头古民居群屋顶				

					
照片编号	JZ009-P001	拍摄对象名称	保二头古民居群	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	保二头古民居群屋顶				

					
照片编号	JZ009-P002	拍摄对象名称	保二头古民居群	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	保二头古民居群立面				

					
照片编号	JZ0010-P001	拍摄对象名称	保二头古民居群	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	保二头古民居群西侧房屋立面				

					
照片编号	JZ0010-P002	拍摄对象名称	保二头古民居群	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	保二头古民居群西侧房屋立面				

					
照片编号	JZ0011-P001	拍摄对象名称	保二头古民居群	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	保二头古民居群西侧房屋立面				

					
照片编号	JZ0011-P002	拍摄对象名称	保二头古民居群	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	保二头古民居群西侧房屋立面				



照片编号	JZ0013-P001	拍摄对象名称	保二头古民居群	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	保二头古民居群厢房				



照片编号	JZ0013-P002	拍摄对象名称	保二头古民居群	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	保二头古民居群内部				



照片编号	JZ0014-P001	拍摄对象名称	保二头古民居群	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	保二头古民居群外廊				



照片编号	JZ0014-P002	拍摄对象名称	保二头古民居群	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	保二头古民居群外廊				



照片编号	JZ0015-P001	拍摄对象名称	保二头古民居群	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	保二头古民居群外立面				






照片编号	JZ-003	拍摄对象名称	下林祖厝	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	下林祖厝外立面现状保存较好				




照片编号	JZ-004	拍摄对象名称	下底厝	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	现状保存较好				

4-5 重要传统建筑测绘图（多张可续页）





2 保二头民居群测绘图



2 保二头民居群测绘图







五、历史环境要素


序号	题 名	数量	备 注
1	历史环境要素基本信息表	1	
2	历史环境要素分布图	1	
3	历史环境要素登记表	5	
4	历史环境要素照片册页	35	
5	古树名木登记表	1	
6	重要历史环境要素测绘图	2	
7		
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

5-1 历史环境要素基本信息表

注：历史环境要素是指反映村落历史风貌、构成村落特征的要素如塔桥亭阁、井泉沟渠、壕沟寨墙、堤坝涵洞、石阶铺地、码头驳岸、碑幢刻石、庭院园林、古树名木以及传统产业遗存、历史上建造的用于生产、消防、防盗、防御的特殊设施等。

历史环境要素总表	对村落选址、格局有重要影响的历史环境要素及数量。
	<div>名称：古亭 数量：1 座</div> <div>名称：古树 数量：2 棵</div> <div>名称：古庙 数量：13 座</div> <div>名称：古道 数量：2 条</div> <div>名称：神龛 数量：2 处</div> <div>名称：古碑刻 数量：2 处</div> <div>古树名木种类：1 种； 数量：2 棵</div> <div>历史环境要素有：古亭、古庙、古树、古道、神龛、古碑刻、河流等。</div>

5-2 历史环境要素分布图



5-3 历史环境要素登记表(多项可续表)

编号	YS-001	名称	古驿道		位置	龙屿溪旁
类型	古道		规模	约两公里	年代	明清
功能用途	交通			保存状况	良好	
特点简介	古代重要的交通要道					

编号	YS-002	名称	红军亭		位置	罗汉里
类型	古亭		规模	4 平方米	年代	未知
功能用途	纪念展览			保存状况	良好	
特点简介	为纪念红军抗战设立的纪念性亭子					

编号	YS-003	名称	神龛		位置	龙屿溪旁
类型	神龛		规模	约两公里	年代	明清
功能用途	纪念			保存状况	良好	
特点简介	两座神龛，用以纪念古代忠义“太保大将军”，现状保存好					

编号	YS-003	名称	颂德石刻		位置	龙屿溪旁
类型	古碑刻		规模	面积约 6 平方米	年代	明清
功能用途	纪念			保存状况	良好	
特点简介	清代颂德石刻，现状保存较好					

编号	YS-004	名称	霞禅寺		位置	龙屿溪旁
类型	古庙		规模	占地面积约 100 平方米	年代	明清
功能用途	纪念				保存状况	良好
特点简介	霞禅寺，现状保存较好					

5-4 历史环境要素照片册页（多张可续页）



照片编号	YS001-P001	拍摄对象名称	古亭	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	红军亭，现状保存较好				



照片编号	YS002-P001	拍摄对象名称	古树	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	古榕树，生长旺盛				



照片编号	YS003-P001	拍摄对象 名称	古庙	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	霞禅寺，现状保存较好				



照片编号	YS004-P001	拍摄对象 名称	古道	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	古驿道现状保存较好				



照片编号	YS005-P001	拍摄对象名称	神龛	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	两座神龛，用以纪念古代忠义“太保大将军”，现状保存好				



照片编号	YS006-P001	拍摄对象名称	古碑刻	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	清代颂德石刻，现状保存较好				



照片编号	YS007-P001	拍摄对象名称	石刻	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	毛泽东诗词题刻				



照片编号	YS007-P002	拍摄对象名称	石刻	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	普礼村入口				

					
照片编号	YS008-P001	拍摄对象名称	纪念碑	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	普礼村入口				

					
照片编号	YS008-P002	拍摄对象名称	河道	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	龙屿溪				

					
照片编号	YS009-P001	拍摄对象名称	瀑布	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	龙屿溪				

					
照片编号	YS009-P002	拍摄对象名称	古榕树	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	270 年古榕树				

					
照片编号	YS0010-P001	拍摄对象名称	古榕树	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	保护牌				

					
照片编号	YS0010-P002	拍摄对象名称	盘古庙	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	盘古庙				

					
照片编号	YS0011-P001	拍摄对象名称	寺庙	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	罗汉里附近的寺庙				

					
照片编号	YS0011-P002	拍摄对象名称	石刻	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	罗汉里闽中游击支队旧址				

					
照片编号	YS0012-P001	拍摄对象名称	寺庙	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	罗汉里双福寺				

					
照片编号	YS0012-P002	拍摄对象名称	寺庙	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	罗汉里双福寺				

					
照片编号	YS0013-P001	拍摄对象名称	寺庙	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	罗汉里双福寺				

					
照片编号	YS0013-P002	拍摄对象名称	石刻	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	红军雕像				



照片编号	YS0014-P001	拍摄对象名称	石刻	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	红军雕像				



照片编号	YS0014-P002	拍摄对象名称	下林	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	下林祖厝				

					
照片编号	YS0015-P001	拍摄对象名称	霞蝉寺	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	霞蝉寺				

					
照片编号	YS0015-P002	拍摄对象名称	古驿道	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	古驿道				

					
照片编号	YS0016-P001	拍摄对象名称	古驿道	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	古驿道				

					
照片编号	YS0016-P002	拍摄对象名称	古驿道	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	古驿道				

					
照片编号	YS0017-P001	拍摄对象名称	神龛	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	古驿道附近的两个神龛				

					
照片编号	YS0017-P002	拍摄对象名称	神龛	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	古驿道附近的两个神龛				



照片编号	YS0018-P001	拍摄对象名称	小溪	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	罗汉里				



照片编号	YS0018-P002	拍摄对象名称	罗汉里	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	罗汉里				



照片编号	YS0019-P001	拍摄对象名称	石刻	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	红军雕像				



照片编号	YS0019-P002	拍摄对象名称	双福庙	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	双福庙内部				



					
照片编号	YS0020-P001	拍摄对象名称	古驿道	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	古驿道				

					
照片编号	YS0020-P002	拍摄对象名称	石刻	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	宋代石刻				

5-5 古树名木登记表 (可续表)

[illegible]

5-6 重要历史环境要素测绘图（多张可续表）



六、 非物质文化

序号	题 名	数量	备 注
1	非物质文化遗产代表性项目登记表	1	
2	非物质文化遗产代表性项目照片、录音或录像册页	2	
3	其他非物质文化项目登记表	0	
4	其他非物质文化项目照片、录音或录像册页	0	
5		
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12		
13			
14			
15			

6-1 非物质文化遗产代表性项目登记表（多项可续表）

基本信息	编号	FY001 (与非物质文化遗产代表性项目编号规则一致)
	名称	方言盘诗
	级别	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省级
	类型	<input type="checkbox"/> 民间文学 <input type="checkbox"/> 传统音乐 <input type="checkbox"/> 传统舞蹈 <input type="checkbox"/> 传统戏剧 <input checked="" type="checkbox"/> 曲艺 <input type="checkbox"/> 民俗 <input type="checkbox"/> 传统体育 <input type="checkbox"/> 游艺与杂技 <input type="checkbox"/> 传统美术 <input type="checkbox"/> 传统技艺 <input type="checkbox"/> 传统医药
	是否确定传承人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	项目存续情况	<input checked="" type="checkbox"/> 传承良好 <input type="checkbox"/> 传承一般，无专门管理 <input type="checkbox"/> 濒危状态
	与村落依存程度	<input type="checkbox"/> 必须依托村落存在 <input checked="" type="checkbox"/> 不需依托村落存在
	活动规模	<input type="checkbox"/> 10人以下 <input type="checkbox"/> 10至30人 <input checked="" type="checkbox"/> 30人以上 <input type="checkbox"/> 全村参与
	传承时间	<input checked="" type="checkbox"/> 连续100年以上 <input type="checkbox"/> 连续50年以上
非物质文化遗产简介	<p>“盘诗”类似于山歌对唱，“盘”即“对”亦称“对诗”（对山歌），是一种非常有趣而且生动活泼的文艺形式。在一都，用方言“盘诗”历史悠久，起源于900多年前。2007年6月27日福清市人民政府将“一都方言盘诗”第一批列入福清市非物质文化遗产名录（民间文学第一序）。</p>	

6-2 非物质文化遗产代表性项目照片、录音或录像册页（多个文件可续表）

照片或录音、录像编号	FY001-P001	拍摄对象名称	方言盘诗	拍摄时间	未知
拍摄内容说明	传承较好				
					
照片或录音、录像编号	FY001-P002	拍摄对象名称	方言盘诗	拍摄时间	未知
拍摄内容说明	传承较好				
					

七、文献资料一览

序号	编撰者	题名	出处/保存处	备注
1		**村志	村委会	
2			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

注：严格按照科学调查和中国传统村落档案制作说明中的（六）文献资料调查要求进行。

八、保护和发展基础资料一览

序号	题 名	数量	备 注
1	村落人居环境现状表	1	
2	村庄人居环境现状照片册页	4	
3	保护管理现状表	1	文本、图册、电子文件各 1 份
4		
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

注：严格按照科学调查和中国传统村落档案制作说明中的（七）保护与发展基础资料调查要求进行。

8-1 村落人居环境现状表

基础资料	居住在传统建构物的居民数量： 约 1000 人			
	现有设施状况 (有即可勾选)	<input checked="" type="checkbox"/> 入户自来水 <input checked="" type="checkbox"/> 垃圾收集设施 <input type="checkbox"/> 排水设施 <input type="checkbox"/> 入户煤气 <input type="checkbox"/> 公交站点 <input checked="" type="checkbox"/> 卫生室 <input checked="" type="checkbox"/> 有线电视 <input checked="" type="checkbox"/> 消防设施 <input checked="" type="checkbox"/> 已改造电网		
	村内道路	已建成 2009 年	公共照明	<input type="checkbox"/> 全村有 <input type="checkbox"/> 局部地段有 <input type="checkbox"/> 无
		上次维修为 2009 年前		
		路面： <input checked="" type="checkbox"/> 沥青或水泥路 <input type="checkbox"/> 土路 <input type="checkbox"/> 传统石、砖路 <input type="checkbox"/> 其他		
	污水处理设施	<input checked="" type="checkbox"/> 村内集中处理 <input type="checkbox"/> 单户或多户分散处理 <input type="checkbox"/> 无处理	厕所	<input checked="" type="checkbox"/> 公用 <input checked="" type="checkbox"/> 分户
<input type="checkbox"/> 旱厕 <input checked="" type="checkbox"/> 水冲厕所				
垃圾处理方式	<input type="checkbox"/> 卫生填埋 <input checked="" type="checkbox"/> 简易填埋 <input type="checkbox"/> 直接焚烧 <input type="checkbox"/> 送往镇（县）处理			
村落人居环境简介	<p>普礼村人居环境舒适、优美，村内古树多，屋前屋后都是果树、林树、风景树等。</p> <p>交通方面： 县道 X175 从村内经过，西接一都镇，南接王坑村，共计 1km，水泥硬化路面，宽度约为 7m，双向两车道。村道连接各村镇，水泥硬化路面，宽度约为 4m，单车道；组道连接各个聚居点，大部分已硬化，道路宽度为 3m；局部道路路面有损坏，亟待修复。目前保护范围内有 1 处停车场，位于保二头组团，用地面积 650m²，能满足现状使用。</p> <p>公共服务设施方面： 普礼村现状公共服务设施较完善，能满足村内需求，现状有：1 处村民委员会（集一站式服务大厅、公共活动中心、办公室为一体）；1 处卫生所；1 处小学；</p> <p>给水设施方面： 现状水源为山涧水，统一由下林片区处的高位水池供给；给水管为普通水管；</p> <p>排水设施方面： 目前，仅普礼厝片区和保二头片区的局部区域未铺设污水管网，其它均已设置管网，现状有 3 处污水处理池，分别位于下林片区西部、保二头片区内部、普礼厝片区北部，各片区通过污水管网排入污水处理池集中处理。</p> <p>电力设施方面： 现状有 3 个变压器，位于下林片区、保二头片区、村委会旁，分别供电给各个居民点。规划范围内下林和保二头的环卫设施较完善，有公共厕所、垃圾收集点、垃圾桶等，其中每户有 1-2 个小型垃圾桶，但垃圾收集点处卫生较差，有待改善；普礼厝环卫设施缺乏。</p> <p>普礼村村落空间肌理具有以下两点特点： ①传统建筑，往往依山势而建，顺应山体呈现带状布局。沿山势逐级向下，层层递退。面田而居，空间分布呈现大分散，小聚居的空间布局，形成一个个按宗族姓氏集聚的小型组团。 ②近代建筑，主要分布于村内主要道路两侧。空间呈现小分散的特点。单栋体量较小，沿道路连续布局。 总体而言，普礼村大体量建筑与小体量建筑穿插排布，呈现出具有典型内在秩序的空间肌理。</p>			

8-2 村庄人居环境现状照片册页



照片编号	HJ-P001	拍摄对象名称	普礼厝鸟瞰	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	人居环境良好				



照片编号	HJ-P002	拍摄对象名称	山	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	人居环境良好				



照片编号	HJ-P003	拍摄对象名称	保二头民居群	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	人居环境良好				



照片编号	HJ-P004	拍摄对象名称	古榕树	拍摄时间	2019年8月
拍摄内容说明	人居环境良好				

8-3 保护管理状况表（不够可另附页）

<p>管理机构、 管理专员简介</p>	<p>要求：写出具体的管理机构名称、组成、性质；隶属，以及管理人员数量、构成、工资水平、谁负责发放工资等情况。</p> <p>保护专员： 一都镇镇政府成员：陈强、郭宇峰 普礼村村委成员：方仁增</p>
<p>管理规章</p>	<p>要求：简要列出对本村保护发展有直接作用的各项保护发展管理规章的名称、制定主体、主要内容。</p> <p>不详</p>
<p>保护管理 大事记</p>	<p>要求：记录与保护相关的历次工程简要情况，包括立项、审批、勘察设计、施工、监理、验收单位及负责人；经费来源及使用、事故、奖惩、其他相关信息等情况。</p> <p>不详</p>

九、其他补充材料及说明

未归属在前述内容中、但与村落传统资源相关的其他材料，以及有必要对传统村落档案进行说明的事项。